

Hvidevarer

[Startside](#) [Produkter](#) [Ovne, komfurer, emhætter og kogesektioner](#) [Emhætter](#) DWB091U50

Serie | 8 Emfang til vægmontering, 90 cm

BoxDesign

Rustfrit stål

DWB091U50

Vejl. pris kr. 9.695

[Find forhandler](#)

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

[Download EU-informationsblad - pdf](#)



Med en kapacitet på op til 980 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.

LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.

Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 48 dB.

Intensivniveau, med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.

Forbrugeranmeldelse:

Vær den første til at

[Skriv en bedømmelse](#)



Bedøm din Bosch og vind flotte præmier!

Del dine erfaringer, og deltag i konkurrencen om flotte Bosch-produkter.

Nøglefunktioner

Energiklasse: A+, Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 620 m³/t, Intensiv 980 m³/t, Energiforbrug: 34.7 kWh/år*, Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

Produktegenskaber

Ydelse og effekt

Energiklasse: A+

Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 620 m³/t, Intensiv 980 m³/t

Energiforbrug: 34.7 kWh/år*

Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

Produktlinks

[Køb tilbehør online](#)

[Download PDF](#)

[Spørgsmål & svar](#)

3 hastigheder og 2 intensivtrin

Automatisk eftersug variabelt fra 1 - 9 minutter

Intensivniveau, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Design

Til vægmontering over kogesektion

Tryktaster og digitaldisplay

Belysning: 3 x LED 3W

Lysdæmperfunktion

Komfort

EcoSensor - sensorautomatik regulerer automatisk effekten ud af mængden af mados

SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist

Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen

Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Let monteringsystem

Miljø og sikkerhed

EcoSilence drive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Tilbehør

Til aftræk eller recirkulation

Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Returklap medleveres

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Tekniske specifikationer

Generelle egenskaber

Type af automatiske kontrolenheder	Luftkvalitetssensor
Fedtfilertype	Flerlags kassette
Produktbredde i mm	900 mm
Rørtilslutning øverst diameter (mm)	120; 150 mm

Vægt

Nettovægt (kg)	22,000 kg
----------------	-----------

Mål

Diameter af luftudtag (mm)	120 / 150 mm
----------------------------	--------------

Tilslutning og effekt

Tilslutningseffekt (W)	269 W
Strømstyrke (A)	10 A
Strømstyrke (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Godkendelse af certifikater	CE, VDE
Længde på elledning (cm)	130,0 cm
Stiktype	Schukostik med jord

Samlet strømstyrke i motorerne (W)	260 W
------------------------------------	-------

Produktegenskaber

Farve på produktet	rustfrit stål
Farve på skorsten	Rustfrit stål
Installationstype	Emfang til vægmontering
Driftsmåde	Aftræk og recirkulation
Kontroltype	elektronisk
Antal motorer	1
Antal hastighedsindstillinger	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m³/h)	620 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h)	980 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h)	410 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h)	490 m³/h
Antal lamper	3
Lampe type	LED
Samlet oplysning (lux)	897 lux

Ekstra tilbehør



DHZ1233 - Skorstensforlænger 1,50m

Emhætten kan forlænges fra 420 mm til maksimalt 920 mm, Skorstensforlænger med udluftningsgitter til recirkulation, Kan anvendes både til aftræk og recirkulation

[Gå til produktsiden](#)



DSZ6240 - CleanAir modul

Til recirkulation, Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger, Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger, Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift


[Gå til produktsiden](#)



DHZ1223 - Skorstensforlænger 1,00m

Emhætten kan maksimalt forlænges med 420 mm, Skorstensforlænger med udluftningsgitter til recirkulation, Kan anvendes både til aftræk og recirkulation

[Gå til produktsiden](#)



DSZ5201 - Kulfilter cleanAir Module

Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger, Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger, Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift, Passer til emhætter med CleanAir modul

[Gå til produktsiden](#)

**DHZ5345 - Kulfilter startersæt**

Består af aktivt kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 mm, længde 800 mm og 2 spændebånd

[Gå til produktsiden](#)

[Download brugsanvisning](#)

[Download EU-informationsblad - pdf](#)

[Download EU-energimærkning - pdf](#)

Ikke bedømt endnu. Vær den første til at [Skriv en bedømmelse](#)

Fejl på emhætten

Emhætten fungerer ikke

Mulige årsager: Der er ingen strøm ved stikkontakten

Løsningsforslag: Kontroller, om stikkontakten fungerer, f.eks. vha. af en hårtørrer. Kontakt en elektriker, hvis der ikke er strøm ved kontakten.

Mulige årsager: Sikring er udløst eller slået fra

Løsningsforslag: Slå sikringen til igen. Udskift evt. sikringer.

Mulige årsager: Strømafbrydelse

Løsningsforslag: Kontroller, om lamper eller andre maskiner fungerer.

Mulige årsager: Forkert funktion

Løsningsforslag: Afbryd strømforsyningen i ca. 1 minut ved at trække stikket ud eller slå strømafbryderen fra. Sæt stikket i igen eller slå strømafbryderen til igen. Kontakt kundeservice, hvis dette ikke retter fejlen.

Displayindikatorer

Indikatoren "E" vises på displayet

Mulige årsager: Fedtfilterne af metal er tilstoppede

Løsningsforslag: Hvis fedtfilterne er tilstoppede, slås emhætten fra. Der lyder et signal på under 10 sekunder og indikatoren "E" vises. Fedtfilterne skal rengøres med det samme.

De kan vaskes i en opvaskemaskine. Der kan opstå en let misfarvning ved denne rengøringsmetode.

Vigtigt: Rengør ikke meget tilstoppede fedtfilter sammen med andre ting i opvaskemaskinen.

Hvis du rengør i hånden, skal du lægge filterne i varmt vand med vaskemiddel. Skrub dernæst snavs bort, vask og lad filterne tørre.

Følg instruktionerne i brugsanvisningen ved fjernelse og isættelse af fedtfilter af metal.

Mulige årsager: Sikkerhedsinformation

Løsningsforslag: Fedtfilter af metal anvendes til at opsamle fedt i madosen. Filterne består af brandsikkert metal.

Forsigtigt: Hvis ophobningen af fedtindholdende rester vokser, øges brandfaren og emhættens funktionalitet kan forringes.

Regelmæssig rengøring af fedtfilterne af metal reducerer risikoen for brand, som kan forårsages af varmeopbygning ved stegning eller fritering.

Indikatoren "C" vises på displayet

Mulige årsager: Fedtfilterne af metal er tilstoppede

Løsningsforslag: Hvis fedtfilterne er tilstoppede, slås emhætten fra. Der lyder et signal på under 10 sekunder og indikatoren "C" vises. Fedtfilterne skal rengøres med det samme.

De kan vaskes i en opvaskemaskine. Der kan opstå en let misfarvning ved denne rengøringsmetode.

Vigtigt: Rengør ikke meget tilstoppede fedtfilter sammen med andre ting i opvaskemaskinen.

Hvis du rengør i hånden, skal du lægge filterne i varmt vand med vaskemiddel. Skrub dernæst snavs bort, vask og lad filterne tørre.

Følg instruktionerne i brugsanvisningen ved fjernelse og isættelse af fedtfilter af metal.

Mulige årsager: Sikkerhedsinformation

Løsningsforslag: Fedtfilter af metal anvendes til at opsamle fedt i madosen. Filterne består af brandsikkert metal.

Forsigtigt: Hvis ophobningen af fedtindholdende rester vokser, øges brandfaren og emhættens funktionalitet kan forringes.

Regelmæssig rengøring af fedtfilterne af metal reducerer risikoen for brand, som kan forårsages af varmeopbygning ved stegning eller fritering.