

Hvidevarer

[Startside](#) [Produkter](#) [Ovne, komfurer, emhætter og kogesektioner](#) [Emhætter](#) DWW097A60


Serie | 4 Emfang til vægmontering, 90 cm
Pyramide slimline
Sort
DWW097A60

Vejl. pris kr. 5.595

[Find forhandler](#)

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

[Download EU-informationsblad - pdf](#)



Med en kapacitet på op til 730 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.

LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.

Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 41 dB.

Intensivniveau, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.

Forbrugeranmeldelse:

Vær den første til at

[Skriv en bedømmelse](#)



Bedøm din Bosch og vind flotte præmier!

Del dine erfaringer, og deltag i konkurrencen om flotte Bosch-produkter.

Nøglefunktioner

Energiklasse: A+, Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 730 m³/t, Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk), 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Produktegenskaber

Ydelse og effekt

Energiklasse: A+

Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 730 m³/t

Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

3 hastigheder og 1 intensivtrin

Produktlinks

[Køb tilbehør online](#)

[Download PDF](#)

[Spørgsmål & svar](#)

Elektronisk styring

Design

Til vægmontering over kogesektion

Belysning: 3 x LED 3W

Komfort

Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Let monteringsystem

Miljø og sikkerhed

EcoSilence drive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Tilbehør

Til aftræk eller recirkulation

Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Returklap medleveres

Tekniske specifikationer

Generelle egenskaber

Fedfiltertype	Flerlags kassette
Produktbredde i mm	900 mm
Rørtilslutning øverst diameter (mm)	120; 150 mm

Vægt

Nettovægt (kg)	18,000 kg
----------------	-----------

Mål

Diameter af luftudtag (mm)	120 / 150 mm
----------------------------	--------------

Tilslutning og effekt

Tilslutningseffekt (W)	139 W
Strømstyrke (A)	10 A
Strømstyrke (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Godkendelse af certifikater	CE, VDE
Længde på elledning (cm)	130,0 cm
Stiktype	Schukostik med jord
Samlet strømstyrke i motorerne (W)	130 W

Produktegenskaber

Farve på produktet	sort
Farve på skorsten	Sort
Installationstype	Emfang til vægmontering
Driftsmåde	Aftræk og recirkulation
Kontroltype	elektronisk
Antal motorer	1
Antal hastighedsindstillinger	3 trin

Maksimalt udsugningsluft (m3/h)	460 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m3/h)	730 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h)	350 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h)	430 m³/h
Antal lamper	3
Lampe type	LED
Samlet oplysning (lux)	897 lux

Ekstra tilbehør



DHZ5345 - Kulfilter startersæt

Består af aktivt kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 mm, længde 800 mm og 2 spændebånd

[Gå til produktsiden](#)

[Download brugsanvisning](#)

[Download EU-informationsblad - pdf](#)

[Download EU-energimærkning - pdf](#)

Ikke bedømt endnu. Vær den første til at [Skriv en bedømmelse](#)

Fejl på emhætten

Emhætten fungerer ikke

Mulige årsager: Der er ingen strøm ved stikkontakten

Løsningsforslag: Kontroller, om stikkontakten fungerer, f.eks. vha. af en hårtørrer. Kontakt en elektriker, hvis der ikke er strøm ved kontakten.

Mulige årsager: Sikring er udløst eller slået fra

Løsningsforslag: Slå sikringen til igen. Udskift evt. sikringer.

Mulige årsager: Strømafbrydelse

Løsningsforslag: Kontroller, om lamper eller andre maskiner fungerer.

Mulige årsager: Forkert funktion

Løsningsforslag: Afbryd strømforsyningen i ca. 1 minut ved at trække stikket ud eller slå strømafbryderen fra. Sæt stikket i igen eller slå strømafbryderen til igen. Kontakt kundeservice, hvis dette ikke retter fejlen.

Displayindikatorer

Indikatoren "E" vises på displayet

Mulige årsager: Fedtfiltrene af metal er tilstoppede

Løsningsforslag: Hvis fedtfiltrene er tilstoppede, slås emhætten fra. Der lyder et signal på under 10 sekunder og indikatoren "E" vises. Fedtfiltrene skal rengøres med det samme.

De kan vaskes i en opvaskemaskine. Der kan opstå en let misfarvning ved denne rengøringsmetode.

Vigtigt: Rengør ikke meget tilstoppede fedtfiltre sammen med andre ting i opvaskemaskinen.

Hvis du rengør i hånden, skal du lægge filtrene i varmt vand med vaskemiddel. Skrub dem næst snavs bort, vask og lad filtrene tørre.

Følg instruktionerne i brugsanvisningen ved fjernelse og isættelse af fedtfiltre af metal.

Mulige årsager: Sikkerhedsinformation

Løsningsforslag: Fedtfiltre af metal anvendes til at opsamle fedt i madosen. Filtrene består af brandsikkert metal.

Forsigtigt: Hvis ophobningen af fedtindholdende rester vokser, øges brandfaren og emhættens funktionalitet kan forringes.

Regelmæssig rengøring af fedtfiltrene af metal reducerer risikoen for brand, som kan forårsages af varmeopbygning ved stegning eller fritering.

Indikatoren "C" vises på displayet

Mulige årsager: Fedtfilterne af metal er tilstoppede

Løsningsforslag: Hvis fedtfilterne er tilstoppede, slås emhætten fra. Der lyder et signal på under 10 sekunder og indikatoren "E" vises. Fedtfilterne skal rengøres med det samme.

De kan vaskes i en opvaskemaskine. Der kan opstå en let misfarvning ved denne rengøringsmetode.

Vigtigt: Rengør ikke meget tilstoppede fedtfilter sammen med andre ting i opvaskemaskinen.

Hvis du rengør i hånden, skal du lægge filterne i varmt vand med vaskemiddel. Skrub dernæst snavs bort, vask og lad filterne tørre.

Følg instruktionerne i brugsanvisningen ved fjernelse og isættelse af fedtfilter af metal.

Mulige årsager: Sikkerhedsinformation

Løsningsforslag: Fedtfilter af metal anvendes til at opsamle fedt i madosen. Filterne består af brandsikkert metal.

Forsigtigt: Hvis ophobningen af fedtindholdende rester vokser, øges brandfaren og emhættens funktionalitet kan forringes.

Regelmæssig rengøring af fedtfilterne af metal reducerer risikoen for brand, som kan forårsages af varmeopbygning ved stegning eller fritering.